

Se observan limaduras de hierro y suciedad superficial sobre los eslabones



Marcas producidas por chispas









Contrapesos





Se observa en detalle los remaches próximos al inductor





Detalle cortes parciales correa tracción CMCTx

